



ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่น

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพระแท่น ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คริวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำเสียปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของรับบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลพระแท่น ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพระแท่นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายทรงศักดิ์ โชตินิตวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
หมู่ที่ ๑๕ (บ้านดอนสามหลัง)
เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จ.กาญจนบุรี

สาเหตุของเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	๑	บริษัท T.T.B. จำกัด ๕๕/๕ หมู่ที่ ๑๕ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ผลิตชิ้นวางของ(ไม้))	
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร			
๔. ผิวดินที่พังทลาย			
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์			
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช			
๗. ไฟป่า			
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม			

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
หมู่ที่ ๑๒ (บ้านกระโดนโพรง)
เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จ.กาญจนบุรี

สาเหตุของเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	๑	หจก.สายฝนพระแท่น (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ๑๒๒/๒ หมู่ที่ ๑๒ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม			
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร			
๔. ผิวดินที่พังทลาย			
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์			
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช			
๗. ไฟป่า			
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม			

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
หมู่ที่ ๗ (บ้านกระโดนโพรง)
เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาญจนบุรี

สาเหตุของเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	๑	หจก.ธนาภูมิภัณฑ์ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ๑๔๘ หมู่ที่ ๗ ต.พระแท่น อ.น้ำขุ่น จ.กาญจนบุรี	
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม			
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร			
๔. ผิวดินที่พังทลาย			
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์			
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช			
๗. ไฟป่า			
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม			

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
หมู่ที่ ๑๖ (บ้านดงรัง)
เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จ.กาญจนบุรี

สาเหตุของเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	๑	โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ๑๖๔ หมู่ที่ ๑๖ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม			
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร			
๔. ผิวดินที่พังทลาย			
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์			
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช			
๗. ไฟป่า			
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม			

